

平成25年度 橋梁定期点検結果

No.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年次	橋長	幅員	判定区分	代表的な損傷箇所
1	美浦中央跨道橋	村道101号線	受領	1985	25.7	12.0	Ⅱ	主桁の変形
2	法城橋	村道213号線	余郷入	1967	20.0	4.0	Ⅲ	主桁・支承の著しい腐食
3	川沿橋	村道1001号線	舟子	1986	32.5	5.0	Ⅰ	
4	共栄橋	村道2372号線	余郷入	1967	20.4	4.0	Ⅲ	主桁・支承の著しい腐食
5	入江2号橋	村道2662号線	余郷入	1985	20.0	7.0	Ⅰ	
6	稔橋	村道2674号線	余郷入	1966	20.5	4.0	Ⅲ	主桁・支承の著しい腐食、床版の鉄筋露出
7	魚釣橋	村道1964号線	舟子	1988	28.5	4.0	Ⅰ	
8	入江3号橋	村道2663号線	余郷入	2003	24.6	7.0	Ⅰ	
9	4号橋	村道205号線	信太	1978	13.5	5.3	Ⅰ	
10	端山橋	村道213号線	土浦	1982	10.4	4.0	Ⅰ	
11	稲穂橋	村道213号線	土浦	1966	10.6	4.0	Ⅲ	支承の著しい腐食
12	30号橋	村道2002号線	木原	1990	10.4	5.0	Ⅰ	
13	瑞穂橋	村道2372号線	土浦	1982	10.4	4.0	Ⅰ	
14	豊年橋	村道2372号線	間野	1966	10.0	4.0	Ⅱ	支承の腐食
15	入江橋	村道2683号線	大山	1996	12.4	7.0	Ⅰ	