平成28年度 橋梁定期点検結果

No.	橋梁名	路線名	所在地	架設年次	橋長	幅員	判定区分	代表的な損傷箇所
1	2号橋	村道103号線	大谷	不明	3.2	8.0	Ⅱ	下部構造に漏水
2	3号橋	村道205号線	興津	不明	3.1	8.1	Ⅱ	主桁にひび割れ
3	5号橋	村道205号線	信太	不明	2.9	5.5	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
4	10号橋	村道1355号線	布佐	不明	4.3	4.0	Ⅱ	下部構造にひび割れ
5	11号橋	村道1358号線	受領	不明	6.1	6.5	Ⅰ	
6	12号橋	村道1582号線	大谷	不明	9.3	4.5	Ⅱ	主桁に腐食
7	13号橋	村道1584号線	大谷	不明	9.3	4.0	Ⅱ	主桁に腐食
8	14号橋	村道1585号線	大谷	不明	9.3	4.0	Ⅱ	主桁に腐食
9	15号橋	村道1586号線	大谷	不明	9.3	4.0	Ⅱ	主桁に腐食
10	16号橋	村道1588号線	興津	不明	3.1	4.7	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
11	17号橋	村道1589号線	大谷	不明	3.2	6.8	Ⅱ	下部構造に漏水
12	18号橋	村道1590号線	大谷	不明	3.2	6.8	Ⅱ	下部構造にひび割れ
13	19号橋	村道1591号線	興津	不明	3.1	8.6	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
14	20号橋	村道1592号線	興津	不明	3.1	4.7	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
15	21号橋	村道1593号線	興津	不明	3.1	4.7	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
16	22号橋	村道1623号線	興津	不明	3.1	4.8	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
17	23号橋	村道1624号線	興津	不明	3.1	4.8	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
18	26号橋	村道1713号線	大谷	不明	9.3	4.5	Ⅲ	主桁に著しい腐食
19	27号橋	村道1715号線	大谷	不明	9.3	4.5	Ⅲ	主桁に著しい腐食
20	28号橋	村道1716号線	大谷	不明	9.3	4.5	Ⅱ	主桁に腐食
21	29号橋	村道1720号線	大谷	不明	9.3	4.5	Ⅱ	主桁に腐食
22	余郷橋	村道2324号線	大谷	不明	10.0	4.0	Ⅲ	主桁に著しい腐食
23	神橋	村道2360号線	土浦	1982	9.0	4.0	Ⅰ	
24	新田橋	村道2367号線	土浦	1982	10.4	4.0	Ⅰ	
25	間野橋	村道2375号線	間野	1982	9.0	4.0	Ⅱ	主桁に漏水
26	汐入橋	村道2382号線	間野	1982	9.0	4.0	Ⅰ	
27	39号橋	村道2386号線	間野	1982	8.9	4.0	Ⅰ	
28	宮なぎ橋	村道2625号線	土浦	1982	10.4	4.0	Ⅱ	床版に漏水
29	天王橋	村道2655号線	土浦	1982	9.1	4.0	Ⅱ	橋台に剥離・鉄筋露出
30	横津橋	村道2674号線	余郷入	1982	9.4	4.0	Ⅰ	
31	早苗橋	村道2674号線	大山	1966	10.0	4.0	Ⅲ	主桁に著しい腐食
32	宝道橋	村道2676号線	大山	1982	9.4	4.0	Ⅰ	
33	水神橋	村道2682号線	大山	1982	9.1	4.0	Ⅰ	
34	土浦橋	村道2682号線	土浦	1967	11.4	3.0	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
35	稻荷橋	村道2795号線	大山	1982	10.4	4.0	Ⅰ	
36	日の出橋	村道2798号線	大山	1984	9.4	4.0	Ⅰ	
37	54号橋	村道2073号線	大須賀津	不明	2.6	6.0	Ⅱ	主桁にひび割れ
38	55号橋	村道2392号線	土浦	不明	2.9	5.6	Ⅱ	主桁にひび割れ
39	56号橋	村道2585号線	土浦	不明	2.9	6.0	Ⅱ	下部構造に鉄筋露出
40	57号橋	村道2586号線	土浦	不明	2.9	6.0	Ⅰ	
41	58号橋	村道2587号線	土浦	不明	2.9	6.0	Ⅱ	下部構造にひび割れ
42	59号橋	村道2291号線	宮地	不明	3.4	5.6	Ⅱ	橋台に鉄筋露出
43	60号橋	村道1454号線	興津	不明	2.5	4.1	Ⅰ	