

令和元年度 橋梁定期点検結果

No.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年次	橋長	幅員	判定区分	代表的な損傷箇所
1	3号橋	村道205号線	興津	不明	3.1	8.1	Ⅱ	主桁にひび割れ
2	5号橋	村道205号線	信太	不明	2.9	5.5	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
3	10号橋	村道1355号線	布佐	不明	4.3	4.0	Ⅱ	下部構造にひび割れ
4	12号橋	村道1582号線	大谷	不明	9.3	4.5	Ⅱ	主桁に腐食
5	13号橋	村道1584号線	大谷	不明	9.3	4.0	Ⅱ	主桁に腐食
6	14号橋	村道1585号線	大谷	不明	9.3	4.0	Ⅱ	主桁に腐食
7	15号橋	村道1586号線	大谷	不明	9.3	4.0	Ⅱ	主桁に腐食
8	19号橋	村道1591号線	興津	不明	3.1	8.6	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
9	22号橋	村道1623号線	興津	不明	3.1	4.8	Ⅱ	主桁に鉄筋露出
10	28号橋	村道1716号線	大谷	不明	9.3	4.5	Ⅱ	主桁に腐食
11	29号橋	村道1720号線	大谷	不明	9.3	4.5	Ⅱ	主桁に腐食
12	天王橋	村道2655号線	土浦	1982	9.1	4.0	Ⅱ	橋台に剥離・鉄筋露出
13	55号橋	村道2392号線	土浦	不明	2.9	5.6	Ⅰ	主桁にひび割れ
14	56号橋	村道2585号線	土浦	不明	2.9	6.0	Ⅱ	下部構造にひび割れ
15	40号橋	村道2500号線	大須賀津	不明	9.7	5.0	Ⅱ	床版にひび割れ
16	大谷跨道橋	村道1576号線	大谷	2018	37.0	7.9	Ⅰ	排水ますに土砂詰まり