

## 令和3年度 橋梁定期点検結果

No.	橋梁名	路線名	所在地	架設年次	橋長	幅員	判定区分	代表的な損傷箇所
1	2号橋	村道103号線	大谷	不明	3.5	11.2	Ⅱ	主桁のひびわれ
2	11号橋	村道1358号線	受領	不明	12.0	14.1	Ⅰ	
3	16号橋	村道1588号線	興津	不明	3.1	5.0	Ⅱ	主桁の鉄筋露出
4	17号橋	村道1589号線	大谷	不明	3.5	10.2	Ⅱ	豎壁の漏水
5	18号橋	村道1590号線	大谷	不明	3.5	7.1	Ⅱ	豎壁のひびわれ
6	20号橋	村道1592号線	興津	不明	3.1	4.9	Ⅱ	主桁の鉄筋露出
7	21号橋	村道1593号橋	興津	不明	3.1	5.0	Ⅱ	主桁のひびわれ
8	23号橋	村道1624号線	興津	不明	3.1	5.1	Ⅱ	主桁の剥離
9	26号橋	村道1713号線	大谷	不明	9.3	5.1	Ⅱ	床板の剥離
10	27号橋	村道1715号線	大谷	不明	9.3	5.1	Ⅲ	主桁の腐食
11	余郷橋	村道2324号線	大谷	不明	10.1	4.8	Ⅰ	
12	神橋	村道2360号線	土浦	1982	10.4	4.8	Ⅰ	
13	新田橋	村道2367号線	土浦	1982	10.4	4.8	Ⅱ	豎壁のひびわれ
14	間野橋	村道2375号線	間野	1982	9.0	4.8	Ⅱ	主桁の漏水
15	潮入橋	村道2382号線	間野	1982	9.0	4.8	Ⅰ	
16	39号線	村道2386号線	間野	1982	8.9	4.8	Ⅱ	豎壁の剥離
17	宮なぎ橋	村道2625号線	土浦	1982	10.4	4.8	Ⅱ	床板の漏水
18	横津橋	村道2674号線	余郷入	1982	9.4	4.8	Ⅰ	
19	早苗橋	村道2674号線	大山	1966	10.0	4.7	Ⅱ	床板の剥離
20	宝道橋	村道2676号線	大山	1982	9.4	4.8	Ⅰ	
21	水神橋	村道2682号線	大山	1982	9.1	4.8	Ⅱ	豎壁の剥離
22	土浦橋	村道2682号線	土浦	1967	11.4	3.6	Ⅱ	主桁の剥離
23	稻荷橋	村道2795号線	大山	1982	10.4	4.8	Ⅰ	
24	日の出橋	村道2798号線	大山	1984	9.4	4.8	Ⅰ	
25	54号橋	村道2073号線	大須賀津	不明	2.6	6.0	Ⅱ	主桁のひびわれ
26	57号橋	村道2586号線	土浦	不明	2.9	6.0	Ⅰ	
27	58号橋	村道2587号線	土浦	不明	2.9	6.0	Ⅱ	豎壁の剥離
28	59号橋	村道2291号線	宮地	不明	3.4	5.8	Ⅱ	豎壁の剥離
29	60号橋	村道1454号線	郷中	不明	2.5	7.6	Ⅰ	