

《通学路要対策箇所一覧》

通番	学区	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	木原小学校区	国道125号	舟子600付近	横断歩道はあるが交通量が多いため、横断時危険	横断歩道周辺カラー舗装
5	木原小学校区	県道美浦栄線	木原1578-5付近	大型車両が行き交うが道幅が狭く危険	車道拡幅
6	木原小学校区	国道125号	木原515-1付近	歩道に標識電柱が立っているため、車道を通行しており危険	標識電柱の移設
2	安中小学校区	県道上新田木原線	大山881付近	大型車両が行き交うが歩道がなく危険	歩道設置
8	安中小学校区	県道上新田木原線	大山846付近	大型車両が行き交うため、道路を横断するのが危険	横断歩道設置
9	安中小学校区	県道上新田木原線	牛込1178付近	スピードを出してくる車両が多く、道路を横断するのが危険	注意看板等設置
3	大谷小学校区	県道稲敷阿見線	土屋1980-94付近	見通しの悪い交差点で、通行車両が多く歩道がないため危険	車道拡幅及び歩道設置
4	大谷小学校区	県道稲敷阿見線	土屋1977-213付近	通行車両が多いが歩道がなく危険	車道拡幅及び歩道設置
7	美浦中学校区	村道204号	郷中2676付近	国道に合流するT字路で、村道側から国道側へ通行する車両が多く横断が危険	横断歩道設置

事業主体
美浦村
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
美浦村
茨城県
茨城県
警察